



PEUGEOT Nouveau SUV 3008 Active Pack B: GJ-715-YY

N° Chassis:	VF3MCYHZUNS143881	Version:	
1ère MEC:	12/10/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	36697	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Phares Xenon/LED/Laser	
Vitres électriques AR		Radar parking AV	
Régulateur de vitesse		Radar parking AR	
Volant multifonctions		Camera de recul	
Volant cuir		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	gris		
Type de climatisation	Clim. automatique		

Degré d'usure

215/65/17/103 V				
Pneus été:	AVG	Michelin: 2,3 mm	AVD	Michelin: 2 mm
	ARG	Michelin: 4,5 mm	ARD	Michelin: 4,3 mm
Profondeur de pneu AVG				2.3
Profondeur de pneu AVD				2.0
Profondeur de pneu ARG				4.5
Profondeur de pneu ARD				4.3
Taille de pneu AVG				215/65 R 17 103 V
Taille de pneu AVD				215/65 R 17 103 V
Taille de pneu ARG				215/65 R 17 103 V
Taille de pneu ARD				215/65 R 17 103 V
Type de pneu AVG				Eté
Type de pneu AVD				Eté
Type de pneu ARG				Eté
Type de pneu ARD				Eté
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
Pneu AVG, Hors tolérance, E - Remplacer			



Pneu AVD, Hors tolérance, E - Remplacer



Jante alum. ARG, Griffe(s), Acceptable



Répétiteur D, Griffe(s), E - Remplacer



Pare-chocs AR, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

