


Détails véhicule

VIN	VR3FBYHZX SY579362	Date d'immatriculation	24/07/2025	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HE-636-WF	Odometre	19 883 km
Modèle	308 V3 ALLURE BLUEHDI 130 CH S&S EAT8	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	HORDAIN		
------	---------	--	--



Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Recharge kit secours	✗





Documents techniques
















Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/45/17 V Eté 5.2 mm		Michelin 225/45/17 V Eté 5.0 mm	
Michelin 225/45/17 V Eté 5.2 mm		Michelin 225/45/17 V Eté 5.0 mm	

Dommages extérieurs


1		Elément	Pneu	2		Elément	Jante spéciale 17"
		Position	Avant Gauche			Position	Avant Gauche
3		Dommages	Coupé	4		Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-
		Elément	Jante spéciale 17"			Elément	Pneu
		Position	Arrière Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Coupé
		Commentaires	-			Commentaires	-

5	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 17"	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	7	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 17"	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Jante spéciale 17"																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Jante spéciale 17"																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
8	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Coupé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Arrière Gauche	Dommages	Coupé	Commentaires	-	9	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-chock complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-chock complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Pneu																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Coupé																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-chock complet																				
Position	Avant																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
10	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Aile																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
12	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Haut de Pare-chock</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Haut de Pare-chock	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	13	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Haut de hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Haut de hayon ou malle	Position	-	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Haut de Pare-chock																				
Position	Arrière																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Haut de hayon ou malle																				
Position	-																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
14	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	15	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Panneau de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Panneau de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Aile																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Panneau de porte																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
16	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	17	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de caisse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Bas de caisse	Position	Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Bas de caisse																				
Position	Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
18	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	20	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Recharge kit secours</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Recharge kit secours	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Aile																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Recharge kit secours																				
Position	-																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
21		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-											
Elément	Eléments adjacents																				
Position	-																				
Dommages	-																				
Commentaires	-																				

Dommages intérieurs

6		Elément	Tapis
		Position	-
		Dommages	Brûlé
		Commentaires	-

Autres dommages

22		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	-
		Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Michelin 225/45/17 V 5.2 Mm
 PneuAVG Michelin 225/45/17 V 5.2 Mm
 PneuARD Michelin 225/45/17 V 5.0 Mm
 PneuAVD Michelin 225/45/17 V 5.0 Mm