



PEUGEOT Boxer fg tôlé Premium 330 L1H2: EY-803-SN

Onderstelnummer:	VF3YA1MFA12H38368	Versie:	
1ste ingebruikname:	29/06/2018	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	107760	KW:	
Type koetswerk:	Bestelwagen	Kleur koetswerk	Wit
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak	Uni
Transmissie:	Voor	Kleur binnen	Zwart
Brandstof:	Diesel	Type velgen (gemonteerd)	Staal
Draaiende Motor	Ja	Kleur dashboard	Zwart
Werkende Accu	Ja		
Voertuig Rijdend	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	3		
Aantal hoofdsteunen	3		
Type velgen (gemonteerd)	Staal		
Categorie	Lichte Vrachtwagen		

Opties

Totaal aantal sleutels	1	Radio	
Aantal sleutels afstandsbed.	1	Centrale armsteun V	
Elect. ramen V		Parkeersensoren achteraan	
Snelheidsregelaar		Zijdelingse glijdeur R	
Stuur multifunctioneel		Bekleding van de stoel	Bekleding Overig
Typeplaatje aanwezig			
Correcte kleur?			
Correcte kleur?			
Type airco	oui		
	Airco manueel		

Slijtageniveau

215/70/15/109 S				
Zomerbanden:	V L	Continental: 5,8 mm	V R	Continental: 5,6 mm
	A L	Continental: 5,2 mm	A R	Continental: 5,3 mm
Bandenprofiel diepte V L				5.8
Bandenprofiel diepte V R				5.6
Bandenprofiel diepte A L				5.2
Bandenprofiel diepte A R				5.3
Bandenmaat V L				215/70 R 15 109 S
Bandemaat V R				215/70 R 15 109 S
Bandenmaat A L				215/70 R 15 109 S
Bandenmaat A R				215/70 R 15 109 S
Type band V L				Zomer
Type band V R				Zomer
Type band A L				Zomer
Type band A R				Zomer
Bandenmerk V				256
Bandenmerk V R				256
Bandenmerk A L				256
Bandenmerk A R				256

Hulpmateriaal

Reservewiel	Nee	Krik	Ja
-------------	------------	------	-----------

Afstandsbediening contactsleutel, Ontbreekt, Repareren/vervangen (forfaitair bedrag)



Instrumentenpaneel, Barst, E - Vervangen



Bekl zitting V R, Vlek, Reinigen



Afdek wielkuip V R, Los, Demontage/Montage



Carrosseriehoek achter links, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)



Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)



Buitenspiegelglas L, Gebroken, E - Vervangen



Buitenspiegel voet L, Gebroken, E - Vervangen



Buitenspiegel kap L, Gebroken, E - Vervangen



Buitenspiegel kap R, Kras(sen), Repareren/vervangen (forfaitair bedrag)



Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar



Schuifdeur R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)



Carrosseriehoek achter rechts, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)



Zijwand RA (LVW), Kras(sen), 67 - Polijsten



Sierlijst zijw A R, Vervormd / Geforceerd, E - Vervangen



Vleugel V R, Kras(sen), 67 - Polijsten



A-licht R, Barst, E - Vervangen



Bumperhoek A R, Vervormd / Geforceerd, E - Vervangen



Kofferdeur L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)



Kofferdeur R, Kras(sen), Schilderen



Reservevelg, Ontbreekt, E - Vervangen



Band reservewiel, Ontbreekt, E - Vervangen



Koetswerk, Niet origineel, Ontletteren

