



OPEL CORSA: gd162II

N° Chassis:	VXKUPHMHDM4340760	Version:	
1ière MEC:	9/12/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	22197	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Aluminium
Entretien	PAS OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Phares Xenon/LED/Laser	
Régulateur de vitesse		Radar parking AR	
Volant multifonctions		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Volant cuir			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	gris		
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Degré d'usure

195/55/16/87 H				
Pneus d'été:	AVG	Continental: 4,3 mm	AVD	Continental: 4,2 mm
	ARG	Continental: 5,2 mm	ARD	Continental: 5 mm
Profondeur de pneu AVG				4.3
Profondeur de pneu AVD				4.2
Profondeur de pneu ARG				5.2
Profondeur de pneu ARD				5.0
Taille de pneu AVG				195/55 R 16 87 H
Taille de pneu AVD				195/55 R 16 87 H
Taille de pneu ARG				195/55 R 16 87 H
Taille de pneu ARD				195/55 R 16 87 H
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				256
Marque de pneu AVD				256
Marque de pneu ARG				256
Marque de pneu ARD				256

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Coût total hors TVA			232,00
Entretien, Manque, Effectuer			170,00



Revêtement assise AR, Tache, Nettoyer	20,00
---------------------------------------	-------



Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer	20,00
--	-------



Grille de pare-chocs AV M, Dégrafé, N - Dépose/Répose	22,00
---	-------

