

### Détails véhicule

VIN	VR3UPHNEK NT107874	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GK-436-DK	Modèle	208 5P GT PK PT100 BVM	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	24/10/2022	Année	2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	14 048 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	117
Portes	5	Vitesses	4		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	11/10/2023	Parc	WALON BOUCHAIN
-------------------	------------	------	----------------



### Equipements génériques

### Eléments amovibles


### Documents techniques

Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓
Roue de secours	✗
Outils de bord	✗
Cric	✗

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

### Pneumatiques

Michelin 205/45/17 H Eté 5.2 mm



Michelin 205/45/17 H Eté 5.2 mm



Michelin 205/45/17 H Eté 5.6 mm

Michelin 205/45/17 H Eté 5.6 mm

### Dommages

1




Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

2



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


3



●●

Elément	Jante spéciale 17"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


4



●●

Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


5



●●

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


6



●●

Elément	Pneu roue de secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


7



●●

Elément	Outils de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


8



●●

Elément	Cric
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange


9



●●

Elément	Jante de roue de secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10



●●

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

## Commentaires

PneuAVG Michelin 205/45/17 H 5.2 Mm  
 PneuARG Michelin 205/45/17 H 5.6 Mm  
 PneuAVD Michelin 205/45/17 H 5.2 Mm  
 PneuARD Michelin 205/45/17 H 5.6 Mm