



PEUGEOT 208 Premium BlueHDi 100 S&S BV: GC-469-QC

N° Chassis:	VR3UBYHTKM5871262	Version:	
1ère MEC:	26/10/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	151362	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	2		
Nombre appuis-têtes	2		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Attache remorque	
Nbre clés télécommandes	1	Radio	
Vitres électriques AV		Cache bagages	
Régulateur de vitesse		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Plaque info présente			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	blanc		
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Degré d'usure

	185/65/15/88 H			
Pneus été:	AVG	Bridgestone: 5,4 mm	AVD	Bridgestone: 5,5 mm
	ARG	Bridgestone: 5,6 mm	ARD	Bridgestone: 5,3 mm
Profondeur de pneu AVG				5.4
Profondeur de pneu AVD				5.5
Profondeur de pneu ARG				5.6
Profondeur de pneu ARD				5.3
Taille de pneu AVG				185/65 R 15 88 H
Taille de pneu AVD				185/65 R 15 88 H
Taille de pneu ARG				185/65 R 15 88 H
Taille de pneu ARD				185/65 R 15 88 H
Type de pneu AVG				Eté
Type de pneu AVD				Eté
Type de pneu ARG				Eté
Type de pneu ARD				Eté
Marque de pneu AVG				255
Marque de pneu AVD				255
Marque de pneu ARG				255
Marque de pneu ARD				255

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer			





Aile AVD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile ARD, Griffe(s), Peindre



Pare-chocs AR, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Joint de coffre/hayon, Déchirure, E - Remplacer



Garnit. mont pavillon ARG, Griffe(s), Acceptable

