

Détails véhicule					
VIN	VR3USHPY1 SJ580263	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	HC-893-DE	Modèle	2008 STYLE HYBRID 145 CH E-DCS6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	27/02/2025	Année	2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	14 984 km	Cylindrée	-	Capitonnage	AQFX
Carburant	Hybride	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	110
Portes	5	Vitesses	4		





### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	03/10/2025	Parc	FILIPPI BORGO
-------------------	------------	------	---------------








Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Kit roue secours Complet <input checked="" type="checkbox"/>	Porte documents <input checked="" type="checkbox"/>
	Plage arrière <input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>
		Carnets de bord <input checked="" type="checkbox"/>
		Clef Plip <input checked="" type="checkbox"/>
		Double clefs <input checked="" type="checkbox"/>

### Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 6.4 mm		Goodyear 215/65/16 H Eté 6.2 mm	
Goodyear 215/65/16 H Eté 6.2 mm		Goodyear 215/65/16 H Eté 6.2 mm	

### Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Porte
		Position	-			Position	Avant Gauche
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Echange
		Elément	Porte			Elément	Porte
		Position	Arrière Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Smart Repair

5		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	-
		Intensité	-
		Opération	Peinture

### Commentaires

PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 6.2 Mm  
PneuARG Goodyear 215/65/16 H 6.2 Mm  
PneuARD Goodyear 215/65/16 H 6.2 Mm  
PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 6.4 Mm