

Détails véhicule

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|------------------------|------------|--------------------------|-------------|
| VIN | ZACNJEC18 MPR57509 | Date d'immatriculation | 07/07/2021 | Couleur | NOIR PASTEL |
| Marque | JEEP | Immatriculation | GY-972-QK | Odometre | 62 605 km |
| Modèle | Limited 1.3 GSE T4 130ch 4x2 BVM6 | Etat du véhicule | Conforme | | |
| Pré-dommage | | Montant pré-dommage | - | Commentaires pré-dommage | |

Détails d'évaluation

Parc FILIPPI Marseille Pinède



Éléments amovibles

| | |
|-----------------|---|
| Roue de secours | ✓ |
| Outils de bord | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |
| Sur tapis | ✓ |




Documents techniques












| | |
|----------------------|---|
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Clef Plip | ✓ |
| Porte documents | ✗ |
| Carnets de bord | ✗ |
| Double clefs | ✗ |
| Forfait carburant | ✗ |

Pneumatiques




| | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| Michelin 235/45/19 Y Eté 1.7 mm |  | Michelin 235/45/19 Y Eté 3.3 mm |  | Goodyear 215/60/17 V Eté 7.0 mm |
| Goodyear 235/45/19 H Eté 7.0 mm |  | Goodyear 235/45/19 H Eté 3.7 mm |  | |

Dommages extérieurs

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|-----------------|----|--|--------------|----------------------|
| 1 |  | Elément | Entrée de porte | 11 |  | Elément | Frappe à froid (VIN) |
| | | Position | Arrière Droit | | | Position | - |
| 12 |  | Dommages | Enfoncement | 13 |  | Dommages | Usé |
| | | Commentaires | - | | | Commentaires | - |
| 12 | | Elément | Pneu | 13 | | Elément | Pneu |
| | | Position | Avant Gauche | | | Position | Arrière Gauche |
| 12 | | Dommages | Usé | 13 | | Dommages | Coupé |
| | | Commentaires | - | | | Commentaires | - |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---------|----------------------|----------|----------------|----------|--------------|--------------|---|----|--|--|---------|------------------|----------|---------------|----------|-------------|--------------|---|
| 14 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 19'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Jante spéciale 19' | Position | Arrière Gauche | Dommages | Rayure | Commentaires | - | 15 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Pneu | Position | Arrière Droit | Dommages | Usé | Commentaires | - |
| Elément | Jante spéciale 19' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Arrière Gauche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Pneu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Arrière Droit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Usé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 19'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Jante spéciale 19' | Position | Arrière Droit | Dommages | Rayure | Commentaires | - | 17 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Pneu | Position | Avant Droit | Dommages | Usé | Commentaires | - |
| Elément | Jante spéciale 19' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Arrière Droit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Pneu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Avant Droit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Usé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 19'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Jante spéciale 19' | Position | Avant Droit | Dommages | Rayure | Commentaires | - | 19 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Hayon ou malle | Position | - | Dommages | Rayure | Commentaires | - |
| Elément | Jante spéciale 19' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Avant Droit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Hayon ou malle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Motif hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Motif hayon ou malle | Position | - | Dommages | Non conforme | Commentaires | - | 21 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Bas de Pare-choc | Position | Arrière | Dommages | Rayure | Commentaires | - |
| Elément | Motif hayon ou malle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Non conforme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Bas de Pare-choc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Arrière | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Pare-choc complet | Position | Arrière | Dommages | Rayure | Commentaires | - | 23 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Porte | Position | Avant Droit | Dommages | Enfoncement | Commentaires | - |
| Elément | Pare-choc complet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Arrière | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Porte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Avant Droit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Enfoncement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Eléments adjacents | Position | - | Dommages | - | Commentaires | - | | | | | | | | | | | |
| Elément | Eléments adjacents | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dommages intérieurs

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---------|--------------------------------|----------|----------------|----------|--------|--------------|---|---|--|--|---------|--------------------------------|----------|---------------|----------|--------|--------------|---|
| 2 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Garniture de jupe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Garniture de jupe | Position | Arrière | Dommages | Rayure | Commentaires | - | | | | | | | | | | | |
| Elément | Garniture de jupe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Arrière | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Garniture intérieure de coffre</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Garniture intérieure de coffre | Position | Arrière Gauche | Dommages | Rayure | Commentaires | - | 4 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Garniture intérieure de coffre</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Garniture intérieure de coffre | Position | Arrière Droit | Dommages | Rayure | Commentaires | - |
| Elément | Garniture intérieure de coffre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Arrière Gauche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Garniture intérieure de coffre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Arrière Droit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------------------|---|--|--------------|-------------------------|
| 5 |  | Elément | Garniture de hayon ou malle | 6 |  | Elément | Agrafe de plage arrière |
| | | Position | - | | | Position | Arrière Gauche |
| | | Dommages | Rayure | | | Dommages | Cassé |
| | | Commentaires | - | | | Commentaires | - |
| | | | | | | | |

Autres dommages

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|-------------------|----|--|--------------|-----------------|
| 10 |  | Elément | Forfait carburant | 25 |  | Elément | Prise en charge |
| | | Position | - | | | Position | - |
| | | Dommages | Manquant | | | Dommages | - |
| | | Commentaires | - | | | Commentaires | - |
| | | | | | | | |

Commentaires

vts
 PneuARG Goodyear 235/45/19 H 7.0 Mm
 PneuAVG Michelin 235/45/19 Y 1.7 Mm
 PneuAR Goodyear 215/60/17 V 7.0 Mm
 PneuARD Goodyear 235/45/19 H 3.7 Mm
 PneuAVD Michelin 235/45/19 Y 3.3 Mm