

Détails véhicule

VIN	VR3UDYHZS PJ598581	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-870-CN	Modèle	SUV 2008 ALLURE BLUEHDI 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	31/03/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	14 625 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A6FX
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	132
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	24/07/2024	Parc	FILIPPI Marseille Pinède
-------------------	------------	------	--------------------------



Equipements génériques

Eléments amovibles

Plage arrière	✓
Sur tapis	✗

Documents techniques


Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 215/60/17 H Été 7.0 mm		Michelin 215/60/17 H Été 7.0 mm	
Continental 215/60/17 H Été 5.5 mm		Continental 215/60/17 H Été 5.5 mm	


Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

3




Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

4



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

5		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	-
		Intensité	-
		Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVG Michelin 215/60/17 H 7.0 Mm
 PneuARG Continental 215/60/17 H 5.5 Mm
 PneuAVD Michelin 215/60/17 H 7.0 Mm
 PneuARD Continental 215/60/17 H 5.5 Mm