


















Détails véhicule

VIN	VR1FCYH2T P1033060	Marque	DS	Date d'entretien	-
Immatriculation	GP-084-TJ	Modèle	DS 4 V2 BHD1 130 AUTO RIVOLI	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	25/06/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	6 308 km	Cylindrée	-	Capitonnage	BWFO
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	137
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	24/06/2025	Parc	CERTINES		
					
					
					

Equipements génériques

Eléments amovibles

Documents techniques

Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Clef Plip	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓
Révision	✗

Pneumatiques

Michelin 205/55/19 V Eté 6.0 mm



Michelin 205/55/19 V Eté 6.0 mm



Michelin 205/55/19 V Eté 6.0 mm

Michelin 205/55/19 V Eté 6.0 mm

Dommages

1



●


Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

3



● ●

Elément	Montant de pavillon
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

Commentaires

PneuAVD Michelin 205/55/19 V 6.0 Mm
PneuARG Michelin 205/55/19 V 6.0 Mm
PneuARD Michelin 205/55/19 V 6.0 Mm
PneuAVG Michelin 205/55/19 V 6.0 Mm