

Détails véhicule

VIN	VR7BBYHSA NE049900	Marque	CITROËN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GJ-556-DQ	Modèle	NVELLE C4 BHD1 100 S&SBVM6 FEEL PK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	30/08/2022	Année	2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	14 569 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	114
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	15/09/2023	Parc	WALON BOUCHAIN
-------------------	------------	------	----------------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 195/60/18 H Été 6.0 mm



Goodyear 195/60/18 H Été 6.0 mm



Goodyear 195/60/18 H Été 6.2 mm

Goodyear 195/60/18 H Été 6.4 mm

Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

3



Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

4




Elément	Jante alu 18"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5



● ●



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

6



Elément	Jante alu 18"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Goodyear 195/60/18 H 6.0 Mm
 PneuARD Goodyear 195/60/18 H 6.4 Mm
 PneuARG Goodyear 195/60/18 H 6.2 Mm
 PneuAVG Goodyear 195/60/18 H 6.0 Mm