



CITROEN C4 Cactus PureTech 110 S&S EAT: FH-562-BP

N° Chassis:	VF70PHNPXKE508939	Version:	
1ère MEC:	19/06/2019	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	34793	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Aluminium
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options


Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Radar parking AR	
Régulateur de vitesse		Camera de recul	
Volant multifonctions		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Volant cuir			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	blanc		
Type de climatisation	Clim. automatique		

Degré d'usure

205/50/17/93 W				
Pneus été:	AVG	Autre: 7,3 mm	AVD	Autre: 7,2 mm
	ARG	Goodyear: 5,6 mm	ARD	Goodyear: 5,2 mm
Profondeur de pneu AVG				7.3
Profondeur de pneu AVD				7.2
Profondeur de pneu ARG				5.6
Profondeur de pneu ARD				5.2
Taille de pneu AVG				205/50 ZR 17 93 W
Taille de pneu AVD				205/50 ZR 17 93 W
Taille de pneu ARG				205/50 R 17 89 V
Taille de pneu ARD				205/50 R 17 89 V
Type de pneu AVG				Eté
Type de pneu AVD				Eté
Type de pneu ARG				Eté
Type de pneu ARD				Eté
Marque de pneu AVG				263
Marque de pneu AVD				263
Marque de pneu ARG				259
Marque de pneu ARD				259

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
Intérieur, Tache, Nettoyer			



Joint de porte ARG, Déchirure, E - Remplacer



Joint de porte ARD, Déchirure, E - Remplacer



Pare-chocs AV, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

