










Détails véhicule

VIN	1C4NJCDS6 NPP01530	Date d'immatriculation	23/12/2022	Couleur	NOIR PASTEL
Marque	JEEP	Immatriculation	9465MCY	Odometre	32 229 km
Modèle	Limited 1.6 MultiJet 130 ch BVM6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	TOULOUSE				
					
					

Éléments amovibles


Roue de secours	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗
Forfait carburant	✗

Pneumatiques

Bridgestone 215/60/17 H Été 3.8 mm











Bridgestone 215/60/17 H Été 3.5 mm









Bridgestone 215/60/17 H Été 5.2 mm




Bridgestone 215/60/17 H Été 5.2 mm

Dommages extérieurs

4		Élément	Pneu	5		Élément	Pneu
		Position	Avant Gauche			Position	Avant Droit
6		Dommages	Usé	7		Dommages	Usé
		Commentaires	-			Commentaires	-
6		Élément	Jante alu 17"	7		Élément	Bas de Pare-choc
		Position	Avant Droit			Position	Avant
6		Dommages	Rayure	7		Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Brin d'antenne</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Brin d'antenne	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-	9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Brin d'antenne																				
Position	-																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Commentaires	-	11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 17"	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Jante alu 17"																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Coquille de rétroviseur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Coquille de rétroviseur	Position	Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Coquille de rétroviseur																				
Position	Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				

Autres dommages

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Forfait carburant</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Forfait carburant	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Diagnostic électronique</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Défectueux</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Diagnostic électronique	Position	-	Dommages	Défectueux	Commentaires	-
Elément	Forfait carburant																				
Position	-																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
Elément	Diagnostic électronique																				
Position	-																				
Dommages	Défectueux																				
Commentaires	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-											
Elément	Prise en charge																				
Position	-																				
Dommages	-																				
Commentaires	-																				

Commentaires

PneuAVD Bridgestone 215/60/17 H 3.5 Mm
 PneuAVG Bridgestone 215/60/17 H 3.8 Mm
 PneuARG Bridgestone 215/60/17 H 5.2 Mm
 PneuARD Bridgestone 215/60/17 H 5.2 Mm