

Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|--|-------------------------------------|---------------------|
| VIN | VR7ACYHZS PL013018 | Marque | CITROEN | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | GM-879-HE | Modèle | C5 AIRCROSS BLUEHDI 130 S&S EAT8 SHINE | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 23/02/2023 | Année | 2023 | Couleur | KCA GRIS ARTENSE ME |
| Odometre | 31 146 km | Cylindrée | - | Capitonnage | 0P0J0RFD |
| Carburant | Diesel | Carrosserie | CROSS OVER 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 146 |
| Portes | 5 | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| | | | |
|-------------------|------------|------|---------|
| Date d'évaluation | 29/01/2024 | Parc | HORDAIN |
|-------------------|------------|------|---------|



Equipements génériques

Eléments amovibles


| | |
|-------------------------|---|
| Compresseur kit secours | ✓ |
| Recharge kit secours | ✓ |
| Outils de bord | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |
| Sur tapis | ✓ |

Documents techniques

| | |
|----------------------|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Double clefs | ✗ |

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 4.2 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 4.3 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.2 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 5.2 mm

Dommages

1



| | |
|-----------|--------------------------------|
| Elément | Niveau liquide refroidissement |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

2



| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Entrée de porte |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

3




| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Double clefs |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

4




| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Jante spéciale 18" |
| Position | Avant Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

5



| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Jante spéciale 18' |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |


6



● ●

| | |
|-----------|--------------|
| Elément | Porte |
| Position | Avant Gauche |
| Dommages | Enfoncement |
| Intensité | - |
| Opération | Smart Repair |


7



● ●

| | |
|-----------|----------------|
| Elément | Porte |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Enfoncement |
| Intensité | - |
| Opération | Réparation |


8



● ●


| | |
|-----------|----------------|
| Elément | Hayon ou malle |
| Position | - |
| Dommages | Enfoncement |
| Intensité | - |
| Opération | Réparation |

9



| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Monogramme de hayon/malle |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Cassé |
| Intensité | - |
| Opération | Echange |

10



| | |
|-----------|-----------------|
| Elément | Prise en charge |
| Position | - |
| Dommages | - |
| Intensité | - |
| Opération | Peinture |

Commentaires

PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.2 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.2 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.3 Mm
PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.2 Mm