

Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|
| VIN | VR3KAHPY6 RS073308 | Marque | PEUGEOT | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | GX-658-XN | Modèle | 3008 NW ALLURE HYBRID 136 E-DCS6 | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 27/06/2024 | Année | 2024 | Couleur | INCONNUE |
| Odometre | 27 280 km | Cylindrée | - | Capitonnage | INCONNUE |
| Carburant | Essence | Carrosserie | CROSS OVER 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 123 |
| Portes | 5 | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| | | | |
|-------------------|------------|------|--------------|
| Date d'évaluation | 04/06/2025 | Parc | VATRY MOSOLF |
|-------------------|------------|------|--------------|



Equipements génériques

Eléments amovibles


| | |
|--------------------------|---|
| Kit roue secours Complet | ✓ |
| Compresseur kit secours | ✓ |
| Recharge kit secours | ✓ |
| Boite à outils | ✓ |
| Outils de bord | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |

Documents techniques

| | |
|----------------------|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Clef | ✓ |

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.5 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 5.3 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 6.4 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 6.2 mm

Dommages

1



| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Jante spéciale 19" |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

2



| | |
|-----------|----------------|
| Elément | Porte |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Enfoncement |
| Intensité | - |
| Opération | Smart Repair |

3



●●●●

| | |
|-----------|----------------|
| Elément | Hayon ou malle |
| Position | - |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Réparation |

4



●●

| | |
|-----------|-------------|
| Elément | Aile |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Réparation |

5



●●

| | |
|-----------|-----------------------|
| Elément | Baguette de Pare-choc |
| Position | Arrière |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Réparation |

6



| | |
|-----------|-----------------|
| Elément | Prise en charge |
| Position | - |
| Dommages | - |
| Intensité | - |
| Opération | Peinture |

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.5 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.3 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 6.2 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.4 Mm