



PEUGEOT Expert Premium Long 2 0L BlueH: GA-683-GB

N° Chassis:	VF3VFAHKMZ068261	Version:	
1ère MEC:	25/06/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	135369	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionette	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris Foncé
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	3		
Nombre appuis-têtes	3		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Accoudoir central AV	
Vitres électriques AV		Radar parking AR	
Régulateur de vitesse		Galerie de toit	
Couleur correcte ?	oui	Porte latérale coulissante Droite	
Couleur correcte ?		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Pneu

215/65/16/109 T				
Pneus été:	AVG	Continental: 5,6 mm	AVD	Continental: 5,4 mm
	ARG	Continental: 4,2 mm	ARD	Continental: 4,8 mm
Profondeur de pneu AVG				5.6
Profondeur de pneu AVD				5.4
Profondeur de pneu ARG				4.2
Profondeur de pneu ARD				4.8
Taille de pneu AVG				215/65 R 16 109 T
Taille de pneu AVD				215/65 R 16 109 T
Taille de pneu ARG				215/65 R 16 109 T
Taille de pneu ARD				215/65 R 16 109 T
Type de pneu AVG				Été
Type de pneu AVD				Été
Type de pneu ARG				Été
Type de pneu ARD				Été
Marque de pneu AVG				256
Marque de pneu AVD				256
Marque de pneu ARG				256
Marque de pneu ARD				256

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
-----------------	------------	------	------------

Bas de caisse int AVG, Griffe(s), Peindre



Bas de caisse int ARD, Griffe(s), Peindre



Porte AVG, Bosse(s) et griffe(s), Acceptable



Panneau ARG, Bosse(s) et griffe(s), Acceptable



Panneau ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte coulissante D, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Bas de caisse ext D, Griffe(s), Peindre



Porte AVD, Bosse(s), Acceptable



Joint de coffre/hayon, Déchirure, E - Remplacer



Coin pare-chocs ARG, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Porte de malle AR D, Griffe(s), Acceptable



Pavillon cabine, Griffe(s), Peindre



Carrosserie, Pas d'origine, Délettrage

