



CITROEN Jumpy Fourgon M BlueHDi 120 S&: FK-630-BL

N° Chassis:	VF7VFAHKKK2073270	Version:	
1ère MEC:	12/09/2019	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	96308	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris Foncé
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	3		
Nombre appuis-têtes	3		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total	2	Attache remorque	
Nbre clés télécommandes	1	Radio	
Vitres électriques AV		Accoudoir central AV	
Régulateur de vitesse		Radar parking AR	
Couleur correcte ?		Porte latérale coulissante Droite	
Couleur correcte ?	blanc	Porte latérale coulissante Gauche	
Type de climatisation	Clim. manuelle	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre Cuir

Degré d'usure

	215/60/17/109 T			
Pneus été:	AVG	Michelin: 4,9 mm	AVD	Michelin: 4,6 mm
	ARG	Michelin: 5,5 mm	ARD	Michelin: 5,6 mm
Profondeur de pneu AVG				4.9
Profondeur de pneu AVD				4.6
Profondeur de pneu ARG				5.5
Profondeur de pneu ARD				5.6
Taille de pneu AVG				215/60 R 17 109 T
Taille de pneu AVD				215/60 R 17 109 T
Taille de pneu ARG				215/60 R 17 109 T
Taille de pneu ARD				215/60 R 17 109 T
Type de pneu AVG				Toutes saisons
Type de pneu AVD				Toutes saisons
Type de pneu ARG				Toutes saisons
Type de pneu ARD				Toutes saisons
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
-----------------	------------	------	------------

Tableau de bord, Résidu de colle, Acceptable





Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Volant, Usé, Acceptable



Porte AVG, Griffe(s), Acceptable



Panneau ARG, Bosse(s), Le - Remplacer et peindre



Porte coulissante D, Griffe(s), Acceptable



Porte AVD, Griffe(s), Acceptable



Pare-chocs AR, Griffe(s), Acceptable



Porte de malle AR G, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Antenne, Manque, E - Remplacer



Carrosserie, Pas d'origine, Acceptable

