

Détails véhicule

VIN	VR1J45GBU NY547237	Marque	DS	Date d'entretien	-
Immatriculation	GH-949-FE	Modèle	DS7 R CROS OPERA ETENSE 360	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	28/06/2022	Année	2022	Couleur	INCONNUE
Odometre	40 205 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Hybride	Carrosserie	S.U.V.	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	40
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	08/09/2023	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Double clefs	✓
Câble de charge lente	✓
Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗

Pneumatiques

Michelin 245/35/21 Y Eté 6.0 mm



Michelin 245/35/21 Y Eté 6.0 mm



Michelin 245/35/21 Y Eté 5.5 mm

Michelin 245/35/21 Y Eté 5.5 mm

Dommages

1




Elément	Manuel d'utilisation
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Jante spéciale 21"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

4




Elément	Jante spéciale 21"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

5




Elément	Jante spéciale 21"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

6




Elément	Jante spéciale 21"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

7




Elément	Capot
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

8




Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

9




Elément	Tapis
Position	Arrière
Dommages	Brûlé
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10




Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

11



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

12



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVG Michelin 245/35/21 Y 6.0 Mm
 PneuARG Michelin 245/35/21 Y 5.5 Mm
 PneuAVD Michelin 245/35/21 Y 6.0 Mm
 PneuARD Michelin 245/35/21 Y 5.5 Mm