

Détails véhicule

VIN	VR7EDYHT6 RJ629614	Date d'immatriculation	28/03/2024	Couleur	BLANC ICY OPAQUE STD
Marque	CITROEN	Immatriculation	GW-321-BF	Odometre	38 800 km
Modèle	BERLINGO XL 1.5 BHDI 100 BVM6 CLUB	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc VATRY MOSOLF

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
--------------------------	---

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques


Kleber 215/65/16 H Eté 6.1 mm
 Kleber 215/65/16 H Eté 5.9 mm
 Kleber 215/65/16 H Eté 5.8 mm
 Kleber 215/65/16 H Eté 5.5 mm

Dommages extérieurs

1		Elément	Haut de Pare-choc	2		Elément	Bas de Pare-choc
		Position	Avant			Position	Avant
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
3		Elément	Porte	4		Elément	Panneau latéral
		Position	Arrière Gauche			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-

5		Elément	charnière de porte ou hayon	6		Elément	Panneau latéral
		Position	Arrière Gauche			Position	Arrière Droit
		Dommages	Manquant			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-
7		Elément	Porte				
		Position	Latéral Droit				
		Dommages	Enfoncement				
		Commentaires	-				

Autres dommages

8		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	-
		Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Kleber 215/65/16 H 5.9 Mm
 PneuAVG Kleber 215/65/16 H 6.1 Mm
 PneuARG Kleber 215/65/16 H 5.8 Mm
 PneuARD Kleber 215/65/16 H 5.5 Mm