



PEUGEOT SUV 3008 Active Pack BlueHDi 1: GN-251-TK

N° Chassis:	VF3MCYHZUPS072719	Version:	
1ère MEC:	4/05/2023	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	66565	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Phares Xenon/LED/Laser	
Vitres électriques AR		Radar parking AR	
Régulateur de vitesse		Camera de recul	
Volant multifonctions		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Volant cuir			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	noir		
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			
Type de climatisation	Clim. automatique		

Degré d'usure

215/55/17/103 V			
Pneus été:	AVG	Goodyear: 5,4 mm	AVD
	ARG	Goodyear: 6,4 mm	ARD
		Goodyear: 5,3 mm	
		Goodyear: 6,6 mm	
Profondeur de pneu AVG			5.4
Profondeur de pneu AVD			5.3
Profondeur de pneu ARG			6.4
Profondeur de pneu ARD			6.6
Taille de pneu AVG			215/55 R 17 103 V
Taille de pneu AVD			215/55 R 17 103 V
Taille de pneu ARG			215/55 R 17 103 V
Taille de pneu ARD			215/55 R 17 103 V
Type de pneu AVG			Toutes saisons
Type de pneu AVD			Toutes saisons
Type de pneu ARG			Toutes saisons
Type de pneu ARD			Toutes saisons
Marque de pneu AVG			259
Marque de pneu AVD			259
Marque de pneu ARG			259
Marque de pneu ARD			259

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
Porte ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)			



Garnit. couvercle AR, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Garnit. int D coffre, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Garnit. zone de chargement, Griffe(s), Acceptable

