

Détails véhicule

VIN	VR3EFYHT2 NN537628	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GH-209-TH	Modèle	PARTNER PREM STD 1000 BHD1100 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	28/07/2022	Année	2022	Couleur	BLANC ICY OPAQUE STD
Odometre	22 307 km	Cylindrée	-	Capitonnage	OAFY
Carburant	Diesel	Carrosserie	TOLÉ 1000 L1H1	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	150
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	10/06/2025	Parc	GCA LOGISTIQUE ANDANCETTE
-------------------	------------	------	---------------------------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Roue de secours	✓
Cric	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 215/65/16 H Eté 5.0 mm



Michelin 215/65/16 H Eté 4.8 mm



Michelin 215/65/16 H Eté 7.0 mm

Michelin 215/65/16 H Eté 6.0 mm

Michelin 215/65/16 H Eté 5.8 mm

Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Manuel d'utilisation
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


5



●●

Elément	Bas de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


6



●●

Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange


7



●●

Elément	Bas de caisse
Position	Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


8



●●

Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


9



●●

Elément	Tapis
Position	Avant
Dommages	Troué
Intensité	-
Opération	Echange


10



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


11



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


12



●●

Elément	Obturbateur de pare-chocs
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Echange


13



●●


Elément	Destickage
Position	-
Dommages	Non réalisé
Intensité	-
Opération	Forfait

14



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

15



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVG Michelin 215/65/16 H 5.0 Mm
PneuAR Michelin 215/65/16 H 7.0 Mm
PneuAVD Michelin 215/65/16 H 4.8 Mm
PneuARD Michelin 215/65/16 H 5.8 Mm
PneuARG Michelin 215/65/16 H 6.0 Mm