


Détails véhicule

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| VIN | VR3F3DGXT PY572968 | Date d'immatriculation | 12/06/2023 | Couleur | INCONNUE |
| Marque | PEUGEOT | Immatriculation | GP-658-LN | Odometre | 70 907 km |
| Modèle | 308 V3 ALLURE HYBRID 180 E-EAT8 | Etat du véhicule | Conforme | | |
| Pré-dommage | | Montant pré-dommage | - | Commentaires pré-dommage | |

Détails d'évaluation

Parc VATRY MOSOLF



Eléments amovibles

| | |
|--------------------------|---|
| Sur tapis | ✓ |
| Kit roue secours Complet | ✗ |
| Plage arrière | ✗ |

Documents techniques

| | |
|------------------------|---|
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Câble de charge rapide | ✓ |
| Forfait carburant | ✗ |

Pneumatiques





Michelin 225/45/17 V Eté 6.1 mm (Front Left)






Michelin 225/45/17 V Eté 4.6 mm (Front Right)

Bridgestone 225/45/17 W Eté 4.3 mm (Rear Left)

Bridgestone 225/45/17 W Eté 4.1 mm (Rear Right)

Dommages extérieurs



| | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------------|---|--|--------------|----------------|
| 1 |  | Elément | Jante spéciale 17' | 2 |  | Elément | Aile |
| | | Position | Avant Gauche | | | Position | Avant Gauche |
| | | Dommages | Rayure | | | Dommages | Rayure |
| | | Commentaires | - | | | Commentaires | - |
| 3 |  | Elément | Jante spéciale 17' | 4 |  | Elément | Porte |
| | | Position | Arrière Gauche | | | Position | Arrière Gauche |
| | | Dommages | Rayure | | | Dommages | Malfaçon |
| | | Commentaires | - | | | Commentaires | - |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------------|---|--|--------------|-------------------------|
| 5 |  | Elément | Porte | 6 |  | Elément | Jante spéciale 17" |
| | | Position | Avant Gauche | | | Position | Arrière Droit |
| | | Dommages | Malfaçon | | | Dommages | Rayure |
| | | Commentaires | - | | | Commentaires | - |
| 7 |  | Elément | Jante spéciale 17" | 9 |  | Elément | Kit compresseur complet |
| | | Position | Avant Droit | | | Position | - |
| | | Dommages | Rayure | | | Dommages | Manquant |
| | | Commentaires | - | | | Commentaires | - |
| 12 |  | Elément | Eléments adjacents | | | | |
| | | Position | - | | | | |
| | | Dommages | - | | | | |
| | | Commentaires | - | | | | |

Dommages intérieurs

| | | | | | |
|----|---|--------------|---------------|--|--|
| 8 |  | Elément | Plage arrière | | |
| | | Position | - | | |
| | | Dommages | Manquant | | |
| | | Commentaires | - | | |
| 11 |  | Elément | Sur tapis | | |
| | | Position | Avant Gauche | | |
| | | Dommages | Troué | | |
| | | Commentaires | - | | |

Autres dommages

| | | | | | |
|----|---|--------------|-------------------|--|--|
| 10 |  | Elément | Forfait carburant | | |
| | | Position | - | | |
| | | Dommages | Manquant | | |
| | | Commentaires | - | | |
| 13 |  | Elément | Prise en charge | | |
| | | Position | - | | |
| | | Dommages | - | | |
| | | Commentaires | - | | |

Commentaires

vts
 PneuAVG Michelin 225/45/17 V 6.1 Mm
 PneuARG Bridgestone 225/45/17 W 4.3 Mm
 PneuARD Bridgestone 225/45/17 W 4.1 Mm
 PneuAVD Michelin 225/45/17 V 4.6 Mm