



## CITROEN Berlingo fourg.M 650Kg BlueHDi: FK-356-ST

N° Chassis:	VR7EFYHYCKJ812293	Version:	
1ère MEC:	9/10/2019	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	144132	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	2		
Nombre appuis-têtes	2		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

## Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Accoudoir central AV	
Vitres électriques AV		Radar parking AV	
Régulateur de vitesse		Radar parking AR	
Couleur correcte ?		Porte latérale coulissante Droite	
Couleur correcte ?	oui	Camera de recul	
Type de climatisation	Clim. manuelle	Revêtement de siège	Tissu / Autre

## Degré d'usure

195/65/15/91 H			
Pneus été:	AVG	Kleber: 6 mm	AVD Kleber: 5,5 mm
	ARG	Continental: 5 mm	ARD Continental: 5,1 mm
Profondeur de pneu AVG			6.0
Profondeur de pneu AVD			5.5
Profondeur de pneu ARG			5.0
Profondeur de pneu ARD			5.1
Taille de pneu AVG			195/65 R 15 91 H
Taille de pneu AVD			195/65 R 15 91 H
Taille de pneu ARG			195/65 R 15 91 H
Taille de pneu ARD			195/65 R 15 91 H
Type de pneu AVG			Toutes saisons
Type de pneu AVD			Toutes saisons
Type de pneu ARG			Toutes saisons
Type de pneu ARD			Toutes saisons
Marque de pneu AVG			2479
Marque de pneu AVD			2479
Marque de pneu ARG			256
Marque de pneu ARD			256

## Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
Grille vent. M, Cassé, E - Remplacer			





Panneau ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte coulissante D, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)

