

Détails véhicule

VIN	VR7A4DGZS PL017137	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-640-QW	Modèle	C5 AIRCROSS V2 R7A HYB SHINEPK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	13/03/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	26 031 km	Cylindrée	-	Capitonnage	0PTK0RFF
Carburant	Hybride	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	29
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	04/06/2025	Parc	WALON BOUCHAIN
-------------------	------------	------	----------------



Equipements génériques





Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Documents techniques


Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Câble de charge rapide	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓
Double clefs	✗
Câble de charge lente	✗

Pneumatiques

Michelin 225/50/19 V Eté 5.0 mm		Michelin 225/50/19 V Eté 5.0 mm	
Michelin 225/50/19 V Eté 6.3 mm		Michelin 225/50/19 V Eté 6.2 mm	

Dommages


1



●●


Elément	Vitre
Position	Avant Droit
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

2



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


3



●●

Elément	Jante spéciale 19'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


4



●●

Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

5



●●

Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

Commentaires

PneuARG Michelin 225/50/19 V 6.3 Mm
 PneuAVG Michelin 225/50/19 V 5.0 Mm
 PneuARD Michelin 225/50/19 V 6.2 Mm
 PneuAVD Michelin 225/50/19 V 5.0 Mm