









Détails véhicule

VIN	VR7BBYHZX RE066878	Date d'immatriculation	24/09/2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	CITROEN	Immatriculation	GZ-073-GT	Odometre	31 978 km
Modèle	C4 V3 BHDI 130 S&S EAT8 MAX	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	CERTINES				
					
					

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✗





Documents techniques


Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques


Michelin 195/60/18 H Eté 4.7 mm		Michelin 195/60/18 H Eté 4.0 mm	
Michelin 195/60/18 H Eté 5.3 mm		Michelin 195/60/18 H Eté 5.0 mm	

Dommages extérieurs

3		Elément	Haut de Pare-choc	4		Elément	Bas de Pare-choc
		Position	Avant			Position	Arrière
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
5		Elément	Haut de Pare-choc	6		Elément	Extension d'aile
		Position	Arrière			Position	Arrière Droit
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-

7		Elément	Porte	8		Elément	Aile
		Position	Avant Droit			Position	Arrière Droit
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-
10		Elément	Eléments adjacents				
		Position	-				
		Dommages	-				
		Commentaires	-				

Dommages intérieurs

9		Elément	Plage arrière
		Position	-
		Dommages	Manquant
		Commentaires	-

Autres dommages

2		Elément	Housse de tablette	11		Elément	Prise en charge
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	-
		Commentaires	-			Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Michelin 195/60/18 H 5.0 Mm
 PneuARG Michelin 195/60/18 H 5.3 Mm
 PneuAVG Michelin 195/60/18 H 4.7 Mm
 PneuAVD Michelin 195/60/18 H 4.0 Mm