



PEUGEOT SUV 3008 Allure Business BlueH: FN-511-QW

N° Chassis:	VF3MJEHZRLS061557	Version:	
1ère MEC:	11/02/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	63114	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris Foncé
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Attache remorque	
Nbre clés télécommandes	2	Radio	
GPS		Sièges électriques AVG	
Vitres électriques AV		Sièges électriques AVD	
Vitres électriques AR		Accoudoir central AV	
Régulateur de vitesse		Phares Xenon/LED/Laser	
Volant multifonctions		Radar parking AV	
Volant cuir		Radar parking AR	
Sièges chauffants AV		Camera de recul	
Traces de réparations détectées suite à un ancien sinistre ?		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Traces de réparations détectées suite à un ancien sinistre ?	lat droit, avant		Cuir
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	1		
Type de climatisation	Clim. automatique		

Pneu

225/55/18/102 V			
Pneus été:	AVG	Michelin: 4,7 mm	AVD Michelin: 4,8 mm
	ARG	Michelin: 6,8 mm	ARD Michelin: 6,8 mm
Profondeur de pneu AVG			4.7
Profondeur de pneu AVD			4.8
Profondeur de pneu ARG			6.8
Profondeur de pneu ARD			6.8
Taille de pneu AVG			225/55 R 18 102 V
Taille de pneu AVD			225/55 R 18 102 V
Taille de pneu ARG			225/55 R 18 102 V
Taille de pneu ARD			225/55 R 18 102 V
Type de pneu AVG			Été
Type de pneu AVD			Été
Type de pneu ARG			Été
Type de pneu ARD			Été
Marque de pneu AVG			261
Marque de pneu AVD			261
Marque de pneu ARG			261
Marque de pneu ARD			261

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer			



Revêtement dossier AVG, Tache, Nettoyer



Pneu AVG, Déchirure, E - Remplacer



Base rétroviseur ext G, Griffes(s), E - Remplacer



Porte AVG, Griffes(s), Acceptable



[Photo de dommage - 1](#)

Pare-chocs AV, Griffes(s), Peindre



Moulure de pare-chocs AVD, Griffes(s), E - Remplacer




Spoiler AV, Dégâts chimiques, Peindre



Pare-brise, Eclat(s), Réparation pare-brise



Porte ARD, Mauvaise réparation, Peindre



[Photo de dommage - 1](#)

Porte AVD, Mauvaise réparation, Peindre



Moulure d'aile AVD, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Garnit. zone de chargement, Griffe(s), Acceptable

