

Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| VIN | VR7BAHNSB NE066963 | Marque | CITROEN | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | GK-504-MN | Modèle | C4 V3 PURETECH 130 S&S EAT8 SHINE | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 14/11/2022 | Année | 2022 | Couleur | KCA GRIS ARTENSE ME |
| Odometre | 19 021 km | Cylindrée | - | Capitonnage | F5FO |
| Carburant | Essence | Carrosserie | BERLINE 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 131 |
| Portes | 5 | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| | | | |
|-------------------|------------|------|--------------|
| Date d'évaluation | 07/11/2023 | Parc | VATRY MOSOLF |
|-------------------|------------|------|--------------|



Equipements génériques

Eléments amovibles

| | |
|--------------------------|---|
| Plage arrière | ✓ |
| Kit roue secours Complet | ✗ |
| Outillage de bord | ✗ |

Documents techniques

| | |
|----------------------|---|
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Double clefs | ✗ |

Pneumatiques

Michelin 195/60/18 H Eté 5.8 mm



Michelin 195/60/18 H Eté 5.3 mm



Michelin 195/60/18 H Eté 5.7 mm

Michelin 195/60/18 H Eté 5.6 mm

Dommages

1



| | |
|-----------|--------------------|
| Elément | Housse de tablette |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Intensité | - |
| Opération | Echange |

2



| | |
|-----------|--------------|
| Elément | Tapis |
| Position | Avant Gauche |
| Dommages | Brûlé |
| Intensité | - |
| Opération | Smart Repair |

3





| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Double clefs |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

4



| | |
|-----------|-------------------------|
| Elément | Kit compresseur complet |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Intensité | - |
| Opération | Echange |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---------------------------|----------|--|-----------|---------------------------|
| 5 |  | Elément | Outillage de bord | 6 |  | Elément | Pare-choc complet |
| | | Position | - | | | Position | Avant |
| | | Dommages | Manquant | | | Dommages | Eclat |
| | | Intensité | - | | | Intensité | - |
| | | Opération | Acceptable (Pour mémoire) | | | Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

Commentaires

PneuAVG Michelin 195/60/18 H 5.8 Mm
 PneuARG Michelin 195/60/18 H 5.7 Mm
 PneuAVD Michelin 195/60/18 H 5.3 Mm
 PneuARD Michelin 195/60/18 H 5.6 Mm