

Détails véhicule

VIN	VR7ACYHZ2 RL042353	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GY-755-XX	Modèle	C5 AIRCROSS BHD1 130 S&S EAT8 PLUS	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	29/08/2024	Année	2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	22 905 km	Cylindrée	-	Capitonnage	B0PXCB B0RABB
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	145
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	05/09/2025	Parc	Albias logistique auto
-------------------	------------	------	------------------------


Equipements génériques

--

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Cache bagages	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques



Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 225/55/18 V Eté 6.3 mm		Goodyear 225/55/18 V Eté 6.4 mm	
Goodyear 225/55/18 V Eté 6.7 mm		Goodyear 225/55/18 V Eté 6.4 mm	

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Jante spéciale 18"
		Position	-			Position	Avant Droit
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Acceptable (Pour mémoire)
		Elément	Bas de Pare-choc			Elément	Porte
		Position	Arrière			Position	Arrière Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Smart Repair

5		Elément	Tiroir de vide poche	6		Elément	Prise en charge
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	-
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Goodyear 225/55/18 V 6.7 Mm
 PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 6.3 Mm
 PneuARD Goodyear 225/55/18 V 6.4 Mm
 PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 6.4 Mm