










Détails véhicule

VIN	VR3UPHPX5 S5020604	Date d'immatriculation	12/03/2025	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HC-379-JQ	Odometre	13 588 km
Modèle	208 ALLURE HYBRID 110 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA ESTAQUE				
					
					

Éléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques




Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques


195/55/16 V Eté 7.0 mm feu vert		195/55/16 V Eté 7.0 mm feu vert	
Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm -		Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm -	

Dommages extérieurs


3		Élément	Pneu	4		Élément	Pneu
		Position	Avant Gauche			Position	Avant Droit
5		Dommages	Non conforme	6		Dommages	Non conforme
		Commentaires	-			Commentaires	-
		Élément	Jante spéciale 16"			Élément	Jante spéciale 16"
		Position	Avant Gauche			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

7		Elément	Pare-choc complet	8		Elément	Aile
		Position	Avant			Position	Arrière Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-
9		Elément	Coquille de rétroviseur				
		Position	Avant Droit				
		Dommages	Rayure				
		Commentaires	-				

Dommages intérieurs

1		Elément	Garniture de hayon ou malle
		Position	Inférieur
		Dommages	Rayure
		Commentaires	-

Autres dommages

10		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	-
		Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG 195/55/16 V 7.0 Mm feu vert
 PneuARG Michelin 195/55/16 H 5.0 Mm -
 PneuAVD 195/55/16 V 7.0 Mm feu vert
 PneuARD Michelin 195/55/16 H 5.0 Mm -