



PEUGEOT SUV 2008 Allure Pack BlueHdi 1: GG-435-FX

N° Chassis:	VR3UDYH2SNJ591335	Version:	
1ère MEC:	10/05/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	108439	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Bleu
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris Foncé
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Phares Xenon/LED/Laser	
Vitres électriques AR		Radar parking AR	
Régulateur de vitesse		Camera de recul	
Volant multifonctions		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Volant cuir			Cuir
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	oui		
Type de climatisation	Clim. automatique		

Pneu

215/60/17/100 V				
Pneus été:	AVG	Michelin: 3,4 mm	AVD	Michelin: 3,7 mm
	ARG	Michelin: 3,5 mm	ARD	Michelin: 2,5 mm
Profondeur de pneu AVG				3.4
Profondeur de pneu AVD				3.7
Profondeur de pneu ARG				3.5
Profondeur de pneu ARD				2.5
Taille de pneu AVG				215/60 R 17 100 V
Taille de pneu AVD				215/60 R 17 100 V
Taille de pneu ARG				215/60 R 17 100 V
Taille de pneu ARD				215/60 R 17 100 V
Type de pneu AVG				Toutes saisons
Type de pneu AVD				Toutes saisons
Type de pneu ARG				Eté
Type de pneu ARD				Eté
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
Intérieur, Sale, Nettoyage chimique			



Console centrale, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Pneu AVD, Hors tolérance, E - Remplacer




Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Pneu ARD, Hors tolérance, E - Remplacer



Jante alum. ARD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Pneu ARG, Hors tolérance, E - Remplacer



Pneu AVG, Hors tolérance, E - Remplacer



Porte ARG, Griffe(s), Acceptable

Porte AVG, Griffe(s), Acceptable



Porte AVG, Griffe(s), Lustrage



Spoiler AV, Griffe(s), E - Remplacer



Moulure de pare-chocs AVG, Griffe(s), Acceptable



Moulure de pare-chocs AV, Griffe(s), Acceptable



Moulure de pare-chocs AVD, Griffe(s), Acceptable



Moulure d'aile ARD, Griffe(s), E - Remplacer



Porte ARD, Mauvaise réparation, Peindre



Garnit. int D coffre, Griffe(s), Acceptable



Garnit. int D coffre, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Garnit. int G coffre, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Garnit. int G coffre, Griffe(s), Acceptable



Carrosserie, Pas d'origine, Petit délettrage

