

Détails véhicule

VIN	VR3UKZKXZ PJ661488	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-892-WN	Modèle	E-2008 ALLUREPK MOTEUR ELEC 136CH	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	11/05/2023	Année	2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	19 132 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A6FX
Carburant	Electricité	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	47
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	13/05/2025	Parc	Albias logistique auto
-------------------	------------	------	------------------------



Equipements génériques





Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Eté 3.8 mm		Continental 215/60/17 H Eté 3.3 mm	
Continental 215/60/17 H Eté 4.6 mm		Continental 215/60/17 H Eté 4.3 mm	

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Pneu
		Position	-			Position	Avant Gauche
		Dommages	Manquant			Dommages	Usé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Echange

3



●●

Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange

4



●●

Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

5



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

6



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

7



●●

Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

8



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

9



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

10



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

11



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

12



●●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

13



Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

14



●●●

Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

15



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

16



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Continental 215/60/17 H 3.3 Mm
 PneuARG Continental 215/60/17 H 4.6 Mm
 PneuAVG Continental 215/60/17 H 3.8 Mm
 PneuARD Continental 215/60/17 H 4.3 Mm