

























datos del vehículo

NIV	VR3FCYHZT MY001924	Fecha matriculación	28/01/2021	Color	GRIS PLATINUM
Marca	PEUGEOT	Matrícula	LMM7466	Cuentakilómetros	86 246 km
Modelo	508	Condition of the car	Unknown		
Pre-damage		Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	CAMPA LOECHES				
					
					
					
					

Elemento extraíble


Kit rueda de repuesto completo	✓
Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓
Varilla de antena	✓

Documento técnico

--

Neumáticos

Daños externos

1		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Derecho	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		

Costos estimados de la reparación

Total	0,00€
-------	-------