

### Détails véhicule

VIN	VR7CBZYA2 RT052165	Date d'immatriculation	04/05/2024	Couleur	B0MP0B B0N7AB
Marque	CITROEN	Immatriculation	GW-614-VG	Odometre	42 694 km
Modèle	C3 V5 ELECT 113CH. BVA YOU	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

### Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF		
------	--------------	--	--



### Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
--------------------------	---

### Documents techniques



Porte documents	✓
Double clefs	✓
Clef Plip	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓
Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗





### Pneumatiques

#### Kit hiver

Michelin 205/55/16 H Hiver 7.1 mm		Michelin 205/55/16 H Hiver 6.7 mm	
Michelin 205/55/16 H Hiver 7.3 mm		Michelin 205/55/16 H Hiver 7.5 mm	

### Dommages extérieurs

1		Elément	Pneu hiver	2		Elément	Pneu hiver
		Position	Arrière Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Non conforme			Dommages	Non conforme
		Commentaires	-			Commentaires	-

3		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Pneu hiver</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Pneu hiver	Position	Avant Gauche	Dommages	Non conforme	Commentaires	-	4		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Pneu hiver</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Pneu hiver	Position	Arrière Gauche	Dommages	Non conforme	Commentaires	-
Elément	Pneu hiver																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Non conforme																				
Commentaires	-																				
Elément	Pneu hiver																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Non conforme																				
Commentaires	-																				
7		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Dépôt chimique</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Dépôt chimique	Commentaires	-	8		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Capot																				
Position	-																				
Dommages	Dépôt chimique																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				

### Commentaires

VTS

PneuARD Michelin 205/55/16 H Hiver 7.5 Mm

PneuAVG Michelin 205/55/16 H Hiver 7.1 Mm

PneuAVD Michelin 205/55/16 H Hiver 6.7 Mm

PneuARG Michelin 205/55/16 H Hiver 7.3 Mm