

Détails véhicule

VIN	VR3USHNSK NJ742352	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GJ-954-NW	Modèle	SUV 2008 STYLE PURETECH 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	23/09/2022	Année	2022	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	33 772 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A6FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	124
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	21/02/2024	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

Éléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Falken 215/65/16 H Été 6.0 mm



Falken 215/65/16 H Été 6.0 mm



Falken 215/65/16 H Été 6.0 mm

Falken 215/65/16 H Été 6.0 mm

Dommages

1



Élément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Echange

2



Élément	Tapis
Position	Avant Gauche
Dommages	Brûlé
Intensité	-
Opération	Smart Repair

3




Élément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Élément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange


5



●●

Elément	Pneu
Position	Arrière Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange


6



●●

Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange


7



●●


Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange

8



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Dépôt chimique
Intensité	-
Opération	Lustrage


9



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


10



●●


Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

11




Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

12



Elément	Ciel de pavillon
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

13



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARD Falken 215/65/16 H 6.0 Mm
 PneuARG Falken 215/65/16 H 6.0 Mm
 PneuAVG Falken 215/65/16 H 6.0 Mm
 PneuAVD Falken 215/65/16 H 6.0 Mm