

Détails véhicule

VIN	VR7BAHNEA PE009866	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-880-KS	Modèle	C4 V3 PURETECH 100 S&S BVM6 FEEL	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	28/02/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	7 665 km	Cylindrée	-	Capitonnage	AMBIANCE METROPOLITA
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	122
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	12/11/2023	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI
-------------------	------------	------	-----------------------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 195/60/18 H Eté 6.4 mm



Goodyear 195/60/18 H Eté 6.3 mm



Goodyear 195/60/18 H Eté 7.1 mm

Goodyear 195/60/18 H Eté 6.7 mm

Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Enjoliveur 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Echange

3



Elément	Enjoliveur 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

4



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5



Elément	Tapis
Position	Avant Gauche
Dommages	Brûlé
Intensité	-
Opération	Smart Repair

Commentaires

PneuARD Goodyear 195/60/18 H 6.7 Mm
PneuARG Goodyear 195/60/18 H 7.1 Mm
PneuAVG Goodyear 195/60/18 H 6.4 Mm
PneuAVD Goodyear 195/60/18 H 6.3 Mm