



CITROEN Nouvelle C3 BlueHDi 100 S&S BV: GC-526-BS

N° Chassis:	VF75WYHTUMT594399	Version:	
1ère MEC:	29/09/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	78838	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Gris
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Tôle
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Noir
Entretien	PAS OK	Couleur tableau de bord	
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	2		
Nombre appuis-têtes	2		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule société		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Cache bagages	
GPS		Phares Xenon/LED/Laser	
Vitres électriques AV		Radar parking AR	
Régulateur de vitesse		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Volant multifonctions			
Equipements corrects ?			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	blanc		
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?			
Immatriculation correcte ?	GC-526-BS		
VIN correct ?			
VIN correct ?	VF75WYHTUMT594399		
Type de climatisation	Clim. automatique		

Degré d'usure

185/65/15/88 H				
Pneus été:	AVG	Autre: 5,7 mm	AVD	Autre: 5,6 mm
	ARG	Goodyear: 6,6 mm	ARD	Goodyear: 6,5 mm
Profondeur de pneu AVG				5.7
Profondeur de pneu AVD				5.6
Profondeur de pneu ARG				6.6
Profondeur de pneu ARD				6.5
Taille de pneu AVG				185/65 R 15 88 H
Taille de pneu AVD				185/65 R 15 88 H
Taille de pneu ARG				185/65 R 15 88 T
Taille de pneu ARD				185/65 R 15 88 T
Type de pneu AVG				Eté
Type de pneu AVD				Eté
Type de pneu ARG				Hiver
Type de pneu ARD				Hiver
Marque de pneu AVG				263
Marque de pneu AVD				263
Marque de pneu ARG				259
Marque de pneu ARD				259

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
Entretien, Manque, Effectuer			



Enjoliveur de roue ARG, Cassé, E - Remplacer



Enjoliveur de roue AVD, Déformé / Forcé, E - Remplacer

